



KÖRNYEZETÁLLAPOT JELENTÉS



2021



BEVEZETÉS

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) rendelkezik az önkormányzatoknak a környezet védelmét szolgáló feladatairól. A Kvtv. 12. § (3) pontja szerint az önkormányzatok kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, igény esetén a rendelkezésre álló környezeti információt hozzáférhetővé tenni, rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk külön jogszabályban meghatározott körét, illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt információk jegyzékét elektronikusan vagy más módon közzétenni. A 46. § (1) pont e) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A Kvtv. a környezeti állapotértékelés pontos tartalmát nem szabályozza.

Jelen dokumentumban beszámolunk a településen eddig történt fejlesztésekről, szakterületenként összefoglaljuk a településre vonatkozó legfontosabb jellemzőket.

A tudományos szempontokat szem előtt tartva bemutatjuk a különböző környezeti elemek állapotát, változásait, tendenciáit és ezeket értékeljük azokban az esetekben, ahol az idősorok vizsgálatainak eredményei ezt lehetővé teszik. Az elemeket olyan hazai környezetügyi témák köré csoportosítottuk, amik a legjelentősebb folyamatokat vagy hatótényezőket foglalják össze.

Talajvédelem

A városokban csak kis felszíneken maradnak meg a területre jellemző, természetes genetikájú, bolygatatlan talajtípusok. Ilyennel találkozhatunk az elő- és házi kertekben, parkokban, temetőekben, sportpályákon. Városi környezetben levő talajokat a területre jellemző természetes talajokkal összevetésben vizsgálva megállapítható, hogy a talajképző folyamataikat tekintve is az intenzív emberi ráhatás a jellemző.

Tompa Város talajviszonyainak alakulását a földtörténeti viszonyok befolyásolták, melyek ismerete hozzásegít a talajképző folyamatok megismeréséhez.

Talajok

Tompa természeti erőforrásai közül a talaj kiemelkedő jelentőséggel bír. A mérhető, gazdasági hasznot hozó tulajdonsága a termékenysége. A település területén karbonátos gyengén humuszos homoktalajokat és ezek kombinációi fordulnak elő. Mivel a fásítandó területek települési környezetben találhatók, a talaj képződését nagymértékben befolyásolják a területrendezés előtti gazdálkodási viszonyok és a vonal létesítmények létesítési körülményei (idegen talajjal feltöltés), amelyek következtében nincs egyértelműen meghatározott talajtípus.

Az úthálózat melletti területek kialakulása nagymértékben összefügg az útépitési munkálatokkal, valamint az utak környezetében fektetett közművezetékek létesítésével.

Talajvédelmi szempontból veszélyes lehet a településen a közlekedésből, gazdasági tevékenységből, valamint egészségügyi ellátásból származó veszélyes hulladék. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a talajvédelmet érintő nem megfelelő veszélyes hulladék elhelyezés az utóbbi időben a településen nem történt.

Az önkormányzat a közszolgáltatási feladatai körében gondoskodik a település közigazgatási területén elvégzendő köztisztasági feladatokról, a berendezési tárgyak üzemeltetéséről, a parkgondozásról, valamint a csapadékvíz elvezető árkok üzemeltetéséről. Közterületen keletkezett szilárd hulladék elszállításáról, valamint a közutak belterületi szakaszainak tisztán tartásáról az önkormányzat megbízott vállalkozó bevonásával gondoskodik.

Monitoring kutak:

A monitoring kutak építése 2015-ben valósult meg . Karcsú József kútúrómester 2 db kút fúrását végezte el a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság víz jogi létesítési engedélye alapján.

A felszínt 0,5 – 0,7 m vastagságban humuszos iszapos homokliszt, mint termőtalaj borítja, ami a déli oldalon 2,5 – 3,0 m-es vastagságot is eléri. Ennek kora holocén. Vízáteresztőképessége $k = 10^{-4}$ cm/s értékben adható meg.

Ez alatt 4,0 – 6,0 m vastag homogén szerkezetű finom homokliszt rakódott le, mely a pleisztocén korban került a mostani helyére. Vízáteresztő képessége $k = 10^{-3}$ cm/s.

Mindkét réteg eolikus eredetű.

Monitoring kutak:

A monitoring kutak építése 2015-ben valósult meg . Karcsú József kútúrómester 2 db kút fúrását végezte el a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság víz jogi létesítési engedélye alapján.

Tompa Város Önkormányzata a termőföld humuszos talajrétegének megmentése érdekében talajvédelmi tervet készített a szennyvíztelep engedélyeztetése során.

Zöldfelületek

A gondosan óvott természeti környezet és a tudatosan védett épített környezet együttesen Tompa egyik legfőbb értéke, mellyel a település lakói és az önkormányzat is teljes mértékben tisztában vannak.

Tompa közigazgatási területének nagy részaránya a szántók. Azonban a szántók sajnos arányaiban kevés mezővédő erdősávot tartalmaznak. A nyári száraz időszakban a talaj víztartalma csökken, amelynek következtében a defláció szétteríti a finom porszemcsét a környéken .A gyepterület minimális a településen jelentős részét erdő borítja. A legnagyobb hányada a Magyar Állam tulajdonában és a KEFAG Zrt kezelésében vannak, kisebb hányada pedig magán tulajdonban. Az erdők egészségesek, gondozottak Erdeink javítják az itt élő emberek közérzetét, tájhoz, térséghez való kötődését.

Az erdészet a hagyományos erdőgazdálkodó tevékenységek csaknem mindegyikét végzi, úgymint maggazdálkodás, csemetetermelés, erdőfelújítás, erdőtelepítés, fakitermelés, faanyag-felvásárlás, magán erdők erdészeti munkáinak szakirányítása, vadgazdálkodás, vadásztatás.

A vadászterület jelentősen erdősült (64 százalék), amely meghatározza a nagyvadas adottságot. Az apróvad gazdálkodás (fácán, nyúl, vadvacsa) kevésbé jelentős. A nagyvad közül mind létszámát, mind a trófea minőségét tekintve a dämállomány országos jelentőségű. Másik fontos vad a vaddisznó, melynek vadászatára szabad területi és vadaskerti egyéni és társas vadászatok szerveznek.

A tavalyi évben az Önkormányzat fásítási programban vett részt és 25 db fát ültetett a Bölcsöde és Sulyok játszótér és a buszmegálló területére.

Védett természeti értékek

Tompa közigazgatási területe a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósághoz, és az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez tartozik. Védett vagy fokozottan védett természeti területet nem érint a település.

Védett növények:

- tarka sáfrány, vagy csíkos sáfrány (*crocus reticulatus variegatus*)
- tavaszi hérics (*adonis vernalis*)
- báránypirosító (*alcala tinktória*)
- árvalányhaj (*stipacac pennata*)
- naprózsa (*fumana vulgaris*) legkisebb fás szárú növény
- homoki nőszirm (*iris humilis*)
- törpe nőszirm (*iris pumila*), néhány szál van elszórtan az alacsonyra növény gyepkaróban, az úgynevezett „szőrfüves legelőn”.
- salátaboglárka, bár nem védett növény, de a Duna-Tisza-közi homoktalajon csak itt található.

Zöldterület gazdálkodás

Tompa nagyságához és a lakosság számához viszonyítva megfelelő mennyiségű zöldfelületekkel rendelkezik. Az utcák zöme fásított, a növényállomány fenntartása azonban vegyes képet mutat. Közpark jellegű zöldfelület a polgármesteri hivatal környezetében található

Levegővédelem

Levegőtisztaság állapota

A helyi gépjárműforgalom nem túl nagy, a kamionforgalom elkerüli a belterületet, ezért a levegőt csak a lakások fűtésekor kikerülő füstgáz szennyezi. A gázfűtés óriási előnye a szénfűtéssel szemben, hogy a füstgázkibocsátás alacsony, így Tompa város levegője tiszta. A településen nem működik olyan üzem, amelyik a levegő tisztaságát bármilyen mértékben is veszélyeztetné. Ipari üzemi kibocsátás tekintetében a településen nincs szennyezőanyag kibocsátás.

A közlekedés a településen belül sem számottevő, így annak levegőminőségre gyakorolt hatása nem jelentős.

Tompa levegőminőségére vonatkozó mérések nem történtek az elmúlt években, így imissziós adatok nem állnak rendelkezésre. A város levegőtisztaság védelmi szempontból a védett I. kategóriába tartozik. A település területén sem országos mérőállomás, valamint ÁNTSZ által felállított mérőállomás sem található.

A környék mezőgazdasági művelése során a levegőbe jutó szállópor magas koncentrációja okozhat légszennyezést a településen.

Tűzelés tekintetében a település ingatlanjainak többsége be van kapcsolva a vezetékes földgáz szolgáltatásba. Azonban az ingatlanok többségében továbbra is vegyes tüzelésű berendezések szolgáltatják a téli időszakban a fűtést. A település levegőtisztaságának legfőbb befolyásolója a téli fűtési időszak.

Vízvédelem

A felszíni vizeket a Köröséri-főcsatorna magyarországi vízgyűjtőjéhez tartozó Tompai 77 km hosszú Főcsatorna gyűjti össze, vízgyűjtő területe 805 km² és közvetlenül a Tiszába folyik. Ennek a csatornának nincs állandó saját vízhozama, csak a csapadékvizek, belvizek lecsapolásában és elvezetésében vesz részt.

A város állóvizekben kimondottan szegény ,egy tó található a településen,a Körösoldalon a vasúti töltés mellett, a tulajdonos horgásztóként üzemelteti.

A talajvíz állapotának befolyásolója, a mezőgazdasági eredetű talaj-talajvíz szennyezések. A túlzott mértékű műtrágyázás, valamint a nem szabályszerű állattartás következtében súlyos károkat szenvedhetnek az érintett környezeti elemek. Tompa város területe a vizek

- Fémek
- Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
- Kevert építkezési és bontási hulladékok

Az illegális hulladék lerakás :

Évről évre egyre nagyobb problémát jelent az önkormányzatnak az engedély nélküli hulladéklerakás annak felszámolásáért és megakadályozásáért mindent megtesz.

Infrastrukturális fejlettség

Közlekedés, utak, járdák

A belterületen a szilárd burkolatú utak hossza 33 km. Ez 100 %-os mértékben szilárd burkolatú. A teljes úthálózathoz képest a belterületi utak aránya 33,9 %. A település területén a Magyar Közút Zrt. kezelésében 20 km útszakasz van, ami ugyancsak 100 %-os mértékben szilárd burkolatú. A település teljes úthálózatának hossza 97,4 km. A 33 km-es szilárd burkolatú utak mentén 17 km hosszúságban szilárd burkolatú járda is található. Ez kicsivel többet, mint 50 %-os kiépítettséget jelent. Külterületen 3 km szilárd burkolatú járdával rendelkezik a település.

ÖSSZEFOGLALÁS

Tompa Város területének állapotvizsgálata alapján elmondható, hogy az elmúlt években a környezeti elemekben továbbra sem történt olyan mértékű változás, amely jelentős beavatkozást igényelt volna.

Az infrastruktúra hálózat tovább fejlődött; út felújítások történtek és egy új kerékpárút is épült..

Összességében megállapítható, hogy a Tompa Város továbbra is őrzi azon környezeti értékeit, amelyek vonzóak az itt élők számára.

Tompa, 2021. szeptember 20.





Véh László

 polgármester